

# Mixer Imprese Lotta 55400

Um ano depois, a corrosão apareceu no bico

Difícil de instalar. O marido sofreu com ele por duas horas, até que finalmente descobriu. Portanto, este ponto também melhor levar em consideração.