

# Alto -falante do carro JBL GT7-6C

fixação da placa de terminal macio. desejável entender os terminais, eles não torcem. o som estranho. muito limpo, pouco baixo. mas seis meses se passaram, o baixo começou a aparecer. Os tweeters (tweeters/alto-falantes) tocam muito alto, aperta nos ouvidos, tenho que retirar o HF no rádio. Não entendo porque o botão de aumento (-1Db) da pressão de HF nos tweeters está no mínimo? eles rangem descontroladamente no mínimo. tudo está conectado unidade principal através de fios padrão em alto nível. no futuro, espero que ir baixo para um futuro amplificador resolva o problema. bem como a possível instalação de uma nova GU. mas crise.