

Multiferramenta Einhell Home TH-MG 135 E

Terrvel conjunto de anexos. 1. a pina da broca estava com defeito e deu um desequilbrio durante a operao. 2. Todos os bicos com esmeril, como me parece, so do mesmo tamanho de gro e voam constantemente para fora do suporte. 3. Os discos so frgeis, ento tenha muito cuidado ao usar.

A trana do eixo flexvel estourou, quase sem funcionar.