

# Multiferramenta Sturm GM2314F

- baixa qualidade da chave - dobrada ao fixar os discos abrasivos no pino

O eixo flexvel estava com defeito (ver comentrio), com brocas finas, o batimento perceptvel (embora seja um pecado furar ao meio) .

Forte vibrao no eixo flexvel, discos de lixa de "papel"o

Na primeira utilizao, o bico flexvel quebrou, na quarta utilizao, o controle de velocidade quebrou. Os bicos que acompanham o kit dobram em altas velocidades. H uma forte vibrao durante a operao, por isso difcil trabalhar.