

Ferramenta multiferramenta Sturm GM2317FL

O EIXO FLEXVEL AQUECE FORTEMENTE PERTO DA FIXAO DO GRAVADOR, NO MANTEM RPM, FLUTUA, NOS TRS DIAS DE USO AO RETIFICAR O AO, O RPM VOA APENAS NO MXIMO ...

O eixo flexvel bate forte o suficiente, no funcionar para um trabalho preciso. Uma furadeira de 1,5 mm, presa diretamente na prpria gravadora (ver Upd), tambm bateu forte, talvez tenha sido a culpa da pina torta, j que era melhor nas outras, a furadeira de 3,2 mm pega ao com dificuldade, afinal o motor bastante fraco. Upd: como se viu, tudo est em ordem com a pina. As brocas tortas que eu tinha no momento de escrever a resenha foram as culpadas. A opinio sobre o eixo flexvel no mudou.

1) ao ligar pela primeira vez, a ala do eixo flexvel ficou muito quente 2) ao usar este dispositivo pela segunda vez, ao desaparafusar manualmente o grampo da pina, o eixo boto de fixao quebrou. O centro de servio disse que estava fora da garantia.