

# **Bomba de superfície Speroni CAM 40**

Qualidade de construção nojenta, vazando. Queimou em menos de dois meses. água no eixo do motor elétrico vazou na carcaça do motor.

No encontrado. Já funcionou por duas temporadas.