

# Pneus Kleber Dynaxer HP3 245/45 R18 100W

um pouco barulhento, flutua um pouco ao mudar de faixa, parede lateral fraca, rigidez com presso ligeiramente aumentada em solavancos

Nada macio, barulhento e carvalho

flutua, interior cabo se rompe, descama, parede lateral macia, muito barulhento, buzina de inverno uma ordem de magnitude mais silenciosa

No revelei nenhuma falha

no encontrada ainda.

nenhuma falha

parede lateral fraca, flutua durante manobras bruscas.