

Pneus Kleber Dynaxer HP3 235/35 R19 91Y

um pouco barulhento quando flutua levemente em reconstruo repentina, parede lateral fraca, rigidez com presso ligeiramente aumentada sobre solavancos

Nada macio, barulhento e carvalho

flutua, o cabo interno quebra, solavancos, parede lateral macia, muito barulhento, a campainha de inverno uma ordem de magnitude mais silenciosa

Sem falhas

Ainda no encontrado.

Sem falhas

Parede lateral fraca, flutua durante manobras bruscas .