

# Misturador para construo Rebir IE-1206-16/2000ER

A ala plstica prxima ao boto liga/desliga est rachada.

no

Sem embreagem de limite de torque. Se a ferramenta emperrar, ela ir girar a broca/broca ou o operador. bastante difcil encaixar esse acoplamento entre o motor e a caixa de cmbio. Do mandril, o cartucho caiu constantemente do cone, tive que coloc-lo no retentor da luva do eixo, o vo estava normal.O motor est barulhento.

No disponvel por este preo.