

RME Fireface UC DAC

Controle terrível, aparência idiota

preço

-Suporte multimídia muito ruim. -Aquece muito- chato trocar de firmware entre Mac e PC. Uma ninharia e nem todos serão afetados, mas pode ser... - Moralmente obsoleto e o controlador USB 2.0 dá +1,5 milissegundos de atraso na gravação. Ou seja, com um buffer de 32 amostras, você deve obter $32.000/44.100 = 0,72$ milissegundos de atraso a uma taxa de amostragem de 44.100 Hertz, e isso adiciona mais 1,5 milissegundos e resulta realmente 2,3 milissegundos. Mas este provavelmente é o problema com todas as interfaces USB.