

Chaleira elétrica Polaris PWP 3216

aps 2 meses de operao, pegou fogo, quase no se apagou

no h qualidade nenhuma!

Os LEDs so aprofundados, no visvel de lado em que estado est o termopot.

Automtico a re-ebulio ocorre a cada hora, ou isso significa que no mantm o calor, ou os sensores esto a 90-95 graus e o aquecimento automtico ocorre. Por causa disso, aps 2 dias de trabalho, formou-se uma crosta de escamas (((

provavelmente o visor significa duas lmpadas e dois botes, e sob os quatro modos de aquecimento - frio, quente, mais quente que quente e gua fervente. mesmo tempo, voc precisa medir com seu prprio dedo. volume 3,2l sem timer