

Telefone IP Grandstream GXP1628

falhas de atualizao

Visto nos novos modelos GXP1628 e GXP1450 antigos. Suponho que isso seja um problema para todos os modelos, no h como verificar.-No indicado para trabalhar em empresas srias com separao por VLAN: LLDP no funciona. Ao usar o LLDP, varias falhas foram observadas: 1) Ao ligar ou pegar o fone, os telefones caem e NO RESPONDE 2) Perde a rede aleatoriamente 3) s vezes, depois de pegar o fone, necessrio pressionar adicionalmente o boto boto - pegue o telefone. -Se voc desabilitar o LLDP no telefone e definir manualmente a etiqueta, essas falhas desaparecem. Isso no srio. Eles prometem corrigir isso no novo firmware j h um ano. -Impossvel redefinir a senha de administrador com todas as configuraes se a senha for perdida.-No gostei da qualidade de construo-s vezes as teclas de discagem so pressionadas 2 vezes - enfurece. por exemplo, ao discar 8-123-456-78-90, voc pode obter 8-123-4566-78-90 ou 8-1233-456-78-90 - o fone est mal fixado quando necessrio coloc-lo na base com a trava levantada - "com a lingueta" - h pouco espao de manobra e o fone s vezes acaba "no colocado", ou seja, a chamada permanece inacabada. necessrio coloc-lo com muita preciso. - Um dispositivo chins barato de uma empresa chinesa, habilmente apresentado como americano. A interface deve ser configurada apenas para ingls. habilmente apresentado como americano. - IMHO, aparncia chinesa externa barata - ainda torto Russification em alguns lugares. A interface deve ser configurada apenas para ingls. habilmente apresentado como americano. - IMHO, aparncia chinesa externa barata - ainda torto Russification em alguns lugares. A interface deve ser configurada apenas para ingls.