

Mscara de soldagem Forte MC-9000

o filtro de luz quebra rapidamente, esta a segunda mscara, a primeira foi colocada no funcionando

Depois da optech Em principio, vai servir. O boto de durao do escurecimento no est definido para menos de um segundo. Me deparei com uma carcaa de baixa qualidade de um cordeiro. Ajuste de sombra muito solto. O prprio aceno definido ao mximo. Em geral, vai funcionar.