

oedor Bosch GWS 17-125 CI Professional 060179G00

No

No

no

Trabalhou por 3 dias, ento o terminal do rotor queimou, rebarbadora parou de ligar.

Trabalhou por 3 dias, ento o terminal do rotor queimou, a rebarbadora parou de ligar.