

# Moedor de carne Caso FW 2000

sem peas de reposio, uma liga incompreensvel em vez de metal

Rudo... as engrenagens se acostumaram com 40 kg de carne, o rudo diminuiu. O parafuso est quebrado. Sem proteo contra sobrecarga.

Falta de peas de reposio.

Dois sem-fins quebraram exatamente no sexto dia de operao

Muito barulhento, at pensei em isolar o gabinete por dentro, mas isso mais um recurso de design, uma caixa de metal oco.

no

No