

Pneus Continental ContiSportContact 5P 275/40 R19 10

Apagado muito rapidamente. Durante o verão troquei 8 peças. Não me lembro da quilometragem, mas durante o verão comprei um conjunto de rodas 2 vezes e dei uma volta até o final de setembro. Eu tive que colocar pneus de inverno e andar com cuidado, já que ainda não havia tempo frio.

Troquei 3 vezes em um ano devido a cortes laterais, acontece muito facilmente quase em uma estrada plana, os lados são muito fracos.

no

- A borracha se desgastou a zero por 20.000 km - Com um piso restante de 3 mm, muito barulhento e fica completamente incontrolável na chuva - Devido ao fato de que é muito leve, também tem uma parede lateral muito fraca. Houve cortes laterais frequentes.

Barulho, o contato de inverno mais silencioso, desgastado em 1,5 temporada.

Muito barulhento, porque a borracha é muito dura, mas o barulho é muito agradável para mim, você entende que está sacrificando o conforto por questão de manuseio.