Telefone com fio Panasonic KX-TS2356

Nas instrues: para descobrir o nmero da chamada de entrada, voc deve pressionar o boto. Essa. chamadas perdidas, aparentemente, no vejo. Meu identificador de chamadas no funcionou, no consegui configur-lo.

Inconfiabilidade. Resolvi economizar e mudar de 2365 para 2356. Dos 15 telefones, 5 j falharam, em dois anos de operao. Botes de borracha so uma deciso controversa. para o escritrio pode ser normal (o tempo dir), mas se houver sujeira no local de trabalho, esses leos faro seu trabalho sujo. Acontece que durante um movimento desajeitado, o tubo sai do lugar.

No notei nenhuma falha...

No o encontrei

Muito leve - como resultado, no estvel uma superfcie horizontal (ela desliza facilmente atrs do fio do tubo). No adequado para montagem na parede.

Trabalhando com uma dzia desses telefones, e todos tm o mesmo problema, a hora definida perde-se constantemente (as pilhas so novas e no h motivos visveis para este problema), parece pouco, mas acertar a hora todos os dias, ou mesmo vrias vezes ao dia, no muito bom.

Falta de botes de chamada direta. Mas isso se deve ao pequeno tamanho do prprio aparelho e grande troca de botes digitais. Pesa muito pouco, voc pode facilmente escov-lo no cho. Mas at agora eu no tive essas piadas :)