## Adaptador Wi-Fi TP-LINK Archer C50

Terrvel recepo de sinal 5GHz no visvel), o antigo roteador tp-link wr841n calmamente perfurado atravs destas paredes. Mesmo na mesa perto do roteador, o sinal de apenas -50Dbm. A velocidade fraca (inclusive em 5GHz), como no antigo - 40mb/s (atravs de um cabo de 100mb/s), apenas portas de 100mb/s, o servidor de impresso no funciona com todas as impressoras. Caso Marky.

Por meio ano no houve.

Uma porcentagem enorme de casamento.

s vezes a conexo desaparece, depois de uma reinicializao est tudo bem. As antenas no so removveis e no podem ser substitudas.