

Pneus Ovation VI-388 225/50 R17 98W

Barulhento.

barulhento

Suficiente para uma temporada

no detectado

Marca pouco conhecida

No vi por este preço

Processamento impreciso após a fundição dos rolos (cortar o bisturi -espinhas e tiras em excesso). Desgaste não uniforme nas rodas dianteiras, no centro comeu mais do que nas laterais (talvez devido condução intensiva, ou não captou corretamente a pressão)