

Adaptador Wi-Fi TP-LINK Archer MR200

o acesso aos recursos de uma rede remota conectada via VPN não funciona - e esse é um dos principais motivos, aliado ao modem 3G/4G embutido, pelo qual escolhi este roteador.

Não se lembra dos perfis de conexão 3-4G: ao substituir um cartão SIM, você precisa criar um novo perfil de conexão para funcionar totalmente, embora, talvez, uma atualização de firmware resolva isso.

Esperava-se melhor recepção do sinal. Muito caro.

Muito caro, cobertura ruim em 5 GHz, firmware com erros