

Pneus HIFLY HF 201 215/60 R16 99H

No durvel o suficiente.

Devido maciez da borracha, o pneu se desgasta relativamente rapidamente, mas algo tem que ser sacrificado para o conforto. Dubeet j em +5 graus, aderencia com asfalto piora.

Parede lateral macia.

No encontrado.

Borracha muito macia e fina (parte lateral)