

# Ar condicionado Whirlpool SPOW 409

Est funcionando perfeitamente h dois anos

Durante a instalao, verificou-se que no havia gs na unidade externa, na manh seguinte aps o reabastecimento , o ar condicionado parou de soprar frio. Os instaladores disseram que muito provavelmente o vazamento est na unidade externa, pois. houve presso no interior quando os tampes plsticos foram removidos dos tubos. As baterias do controle remoto no foram includas.