

Misturador Camry CR 4058

nenhum

Motor fraco. Superaquecido aps dois milk-shakes e cortar um limo e duas laranjas (frutas estavam sob sorvete)

No projetado para operao a longo prazo

Desgaste rpido do bloco de facas