

Furadeira / chave de fenda Bort BAB-18Ux2Li-FDK

fraco reverso

-

-

-

no encontrado

1) problemas com o mandril - batidas pequenas e centralizao insuficiente.2) a potencia nem sempre suficiente para desaparafusar os antigos parafusos rosqueveis.3) baterias no muito espaosas.4) suportes de borracha fracos no gabinete.

A qualidade da moldagem das peas plsticas do gabinete, interruptores nojenta. Liberaes. O interruptor de velocidade no fixo. O torque de comutao no fixo em nenhuma posio. Inicialmente, a caixa de velocidades no funcionou na primeira velocidade. Folga entre a chave de fenda e a bateria.