

Pneus Kumho Ecsta KH11 195/45 R16 80V

no encontrou nenhum

Por 3 temporadas no houve nenhum

Ainda no revelado.

tribunal mgico ou casamento

Nenhuma deficincia encontrada durante 4 anos de operao .

no

a borracha desgasta-se rapidamente, depois de 2 temporadas s resta 2 mm, comporta-se mal em piso molhado, escorrega um pouco e as ranhuras no suportam a gua, no h aderncia como deveria ser .Eu dirijo off-road como em slicks. tudo voa por baixo das rodas, Mas o carro no edita.