Chaleira Kenwood SJM 110

Muito barulhento

superfaturado

aps seis meses de operao, ao fechar, a tampa comeou a emperrar.

Barulhento

Gotejamento

Material da tampa e estrutura do filtro.

No encontrado