Pneus TIGAR UHP 225/55 R17 101W

muito macio, desgaste muito rpido, parede lateral fraca