Serra Ryobi RCS-4046C

Os ganchos do magneto de partida se partiram. Eles pediram $ 40 por um novo. Peas muito caras. Comparado a outros modelos, vrias ordens de grandeza mais caro.

No processo de uso intensivo, a embreagem queimou, cuja substituio montada apenas com a carcaa.