Ar condicionado Gorenje KAS53

Pouco trabalho foi feito no controle remoto Gorenje. No h luz de fundo, difcil descobrir sem instrues, inesperadamente avidamente "come" baterias.

 Um bipe alto ao operar o controle remoto ouvido em todo o apartamento. Muita poeira ao instalar um sistema split

No encontrado

No encontrado

Sem falhas significativas

controle remoto sem fixadores na parede, as porcas nas conexes do ar condicionado esto marcadas incorretamente

Sim no legal como 9-ka - um pouco mais fraco, chia muito alto quando ligado / desligado (a criana acorda), a unidade externa barulhenta