Continente HT-1 Profi Trip

Uma das alas precisa ser desparafusada para caber no estojo. As tampas plásticas nas pernas são escorregadias.

Espessura das pernas na última seção. Cobertura terrível das pernas na parte inferior. (teríveis tampas de borracha escorregam) As travas das pernas são de plástico. impossível dobrar para dentro da caixa sem desparafusar uma das alas. Remova a plataforma da cabeça - desparafuse o parafuso de fixação, solte o rolha. (muito lento)

Não há indicador de nível na própria cabeça do trip, as arruelas nas alas removíveis não são fixas.

Muito pesado para uso externo. Clipes de plástico.