Juicer Saturn ST FP8086

1. Uma semana depois, a junta de silicone quebrou. Substituí-o por um de plástico (para produtos) na fábrica, foi especialmente usinado.