Ferro Vitek VT-1234

Parou de aquecer aps 2-3 meses.

Queima, gua flui

no detectado

Fluxo em qualquer posio. Muito leve

No

Pelo dinheiro no pode ter nenhum defeito