Gravador de vdeo Prestigio RoadRunner 140

um modelo com falhas graves

compre apenas para ter pelo menos algo ..... e nada maisQualidade de gravao medocre nenhum HD chega perto, escurece muito a imagem, a exposio "+" ineficaz, a nitidez nojenta. Um monte de cones em uma tela minscula so indistinguveis e incompreensveis. A instruo do passaporte para ejeo imediata no nada.O atraso de disparo aps a ignio ser desligada no ajustvel, embora haja um nas configuraes. para os mais longos, a tela fica preta durante a transio e a gravao no realizada, calculei de 150 a 300 m as estradas saem da gravao. a posio definida perdida. O fio de alimentao est na lateral, saindo em um lao na frente dos olhos. Eu tive que fazer isso de cima.