Elica Shire WH/A/90

no recomendoMuito barulhento mesmo na primeira velocidade. Alm disso, o vidro vibra e emite um estrondo de baixa frequncia

Por esse dinheiro, voc pode encontrar um produto melhor de outro fabricante.No aconselho voc a levar este exaustor, pelo preo dele muito barulhento (cozinhar com esse barulho desconfortvel, no como falar), no modo de recirculao, o exaustor simplesmente no faz sentido, porque o vapor da panela, se voc coloc-lo diretamente sob o cap, flui ao redor e voa at o teto. A tela no pode ser consertada se voc precisar remover a grade do cap para limpar ou substituir os filtros de carvo. Se surgirem problemas, voc corre o risco de entrar em um centro de servio oficial grosseiro.