Moedor Defort DAG-2005N-S

modelo terrvelA fixao do pinho da caixa de cmbio no foi bem sucedida. Quando sobrecarregado (mordendo o disco), a engrenagem de acionamento se quebra em vrias partes.

modelo terrvelesse lixo que no fornecido com peas de reposio mesmo durante o perodo de garantia no deve ser colocado venda.