Moedor DWT ESS 03-230 DV

1000 hryvnias no lixo.Aps 2 vezes de uso por 5 minutos para moer madeira de pinho, um cheiro de queimado apareceu.

model com falhas graves A mquina funcionou durante trs dias e houve uma forte vibrao.