Freezer Gorenje IMC 1200

Aps um longo perodo de inatividade, o primeiro lote de dedos ser fino

No detectado.