Ferro Tefal Pro Express Ultimate Care GV 9581

muito alto + cuspindo ferrugem

O cabo muito duro e irritante ao passar.