Lavagem mquina mquina Gorenje WP 702/R

Falta de peas de reposio no territrio da Ucrnia. POSSVEL ser em 2-3 meses!!!!Placa de controle chinesa com TODAS as falhas!

SEM FALHAS