PlayMe Omega DVR

Atualizao inconveniente do detector de radar base.estpido.Sem registrador base-regular

Qualidade para dois.

O descrito acima, especialmente chateado o jogador com mapas.

dor de cabea com a colocao de fios atravs da cabine para a segunda cmera

colocao de fios em 2 cmeras

bastante grande

Gostaria de uma cmera de r com maior resoluo e maior grau de proteo