deira/driver Bosch GSB 180-LI Professional 06019F8

desatualizado h 18-50 melhores em tudo e o preço quase o mesmo

No

nada

O ponto fraco deste modelo ainda são as baterias. Com a perfuração prolongada, elas ficam sem vapor rapidamente e, no frio, morrem em apenas alguns minutos. No sortimento da Bosch, existem baterias mais espessas desse formato, mas o preço delas não é nada feliz ((também vou criticar a mala com um odor de plástico, que não foi notado pela Bosch antes. Ah, isso é um total reduo de preço ((