Cartão de vídeo Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER OC

- ventilador barulhento- não faz café

era 16000 quando eu ia comprá-lo, mas o dinheiro só veio quando custou 20000

Superaquecido

temperatura

não encontrei

não encontrei nenhum defeito

comprei e coloquei em uma caixa não ventilada. As temperaturas estavam abaixo de 80, virei a ventoinha de 120 de lado e abri o gabinete, ficou 70-75, tudo era um pouco demais, mas depois que troquei a pasta térmica para MX4 e depois comprei um gabinete normal, tudo ficou ok. E eles vão reduzir o acelerador, mas dentro do tolerável