ndicionado Midea BreezeleSS+ FA-09N8D6- I/FA -09N

forte vibrao (rudo de baixa frequncia 51-52dB) em baixas velocidades do compressor, em temperatura prxima de zero. Diretamente irritante ... na potncia mxima, essas vibraes (rudo) desaparecem.

Existe um mdulo wifi, mas no h controlador. S furos laterais int. o bloco praticamente um adereo, dificilmente algo sopra. No h milagres.

Um dispositivo digno

Nada decepcionado

No h fio para conexo na unidade interna. Voc tem que comprar com antecedncia. A beno foi do velho kander. Eles quase no instalaram sem fiao. Apenas um aviso.