Torneira Grohe Concetto 32629001

1) Isso no totalmente uma desvantagem, mas houve pequenos problemas com o fato de a mangueira flexvel ter um dimetro de 3/8, tive que adiar a instalao por um dia, talvez tenhamos ido comprar adaptadores - os encontramos facilmente em Leroy

1. Parece um pouco volumoso.