Esteira Vision Fitness T60

No

Aps dois meses, o boto + - velocidade no respondeu bem.