Purificador de ar Fellowes AeraMax DX55

Ao verificar no ponto de emisso, o aparelho primeiro ligou, piscou os indicadores e pronto, depois disso, por mais que tentassem lig-lo, no reagia de qualquer maneira. Aparentemente se casou(