Makita viu EA4301F38C

Primeira partida um pouco pesada, design interessante do boto liga / desliga, carto MOT

No primeiro dia de operao, o frio comeou muito forte, o quente no ficou ocioso. Quase decepcionado, mas depois de correr (cerca de uma hora de trabalho) tudo est super.