TP-LINK Switch TL- SG1016D

Talvez o resfriamento passivo seja talvez o nico aspecto negativo.Tive que pendurar um cooler nele

No detectei

depois de alguns meses me cansei de trabalhar, sob carga pings 500