Misturador Bosch MFQ 3010

O boto turbo no est muito convenientemente localizado

No h nenhum

Cordo curto

Os batedores tm um ao estranho - cor ESCURO brilhante.

Apenas 2 velocidades, a localizao do boto turbo oposta ao boto turbo. speeds

no

rpm mnimo muito poderoso. Espalha a massa por toda a rea de trabalho.