Moedor AEG WS 13-125 XE

muito pesado. em rezhituk no particularmente l

eu no percebi.

Trabalhou por um ano e parou de ligar. Um exame superficial mostrou pelo menos a morte de escovas e ncoras. No faz sentido consertar - pelo dinheiro fica quase como um novo.

O cabo endurece um pouco no frio. Na Bosch, o isolamento de borracha do cabo bem mais macio

O case um pouco "grosso", mas a potncia compensa tudo. Embora isso seja subjetivo, quem tem palmas grandes no se importa.

Por um ano e meio de uso dirio, no encontrei um nico sinal de menos!

- No encontrei